



AKČNÍ JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA PLYNOVÝCH KOTLŮ ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY

SERVISNÍ PROHLÍDKA PLYNOVÝCH KONDENZAČNÍCH A NEKONDENZAČNÍCH KOTLŮ

Cena za 1 nekondenzační kotel: 499,- až 999,- Kč

(dle míry znečištění kotle)


Cena za 1 kondenzační kotel: 999,- až 1.999,- Kč

(dle míry znečištění kotle)

Cena obsahuje:

- servisní zásah
- změření a seřízení spalín
přístrojem TESTO 327.1
- montážní protokol včetně potvrzení
o servisní prohlídce
- doprava zdarma v obcích

Svratka, Svratouch, Chlumětín, Herálec, Křižánky, Krouna



PROČ JE NUTNO ČISTIT PLYNOVÝ KOTEL?

PŘEDEVŠÍM JE TO Z DŮVODU BEZPEČÍ. VLIVEM ZANESENÍ VÝMĚNÍKU A HOŘÁKU KOTLE, DOCHÁZÍ KE ŠPATNÉMU SPALOVÁNÍ, PŘI NĚMŽ VZNIKÁ ŽIVOTU NEBEZPEČNÝ OXID UHELNATÝ. TENTO PLYN JE BEZ ZÁPACHU A SILNĚ JEDOVATÝ. I MALÁ KONCENTRACE OXIDU UHELNATÉHO ZABLOKUJE SCHOPNOST KRVE VÁZAT A PŘENÁŠET KYSLÍK, VZNIKÁ TAK BOLEST HLAVY, NEVOLNOST A ČASTO I SMRT. V 99 % JE OTRAVA OXIDEM UHELNATÝM ZPŮSOBENA TÍM, ŽE SPOTŘEBIČ NENÍ ČIŠTĚNÝ. DALŠÍM DŮVODEM ČIŠTĚNÍ JE NEMALÁ ÚSPORA PLYNU. ZANESENÝ VÝMĚNÍK KOTLE MÁ MALOU ÚČINNOST A NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ VODY RAPIDNĚ ROSTOU. ROVNĚŽ U NEVYČIŠTĚNÉHO KOTLE SE ZVYŠUJE NÁCHYLNOST K PORUCHÁM.

595,- Kč

DODÁVKA A MONTÁŽ ČIDLA ÚNIKU OXIDU UHELNATÉHO

CENA OBSAHUJE: CERTIFIKOVANÝ DETEKTOR OXIDU UHELNATÉHO LM 201A (MULTIFUNKČNÍ LCD DISPLEJ S INFORMACEMI O ÚROVNI KONCENTRACE CO, DETEKCE ELEKTROCHEMICKÝM ČIDLEM, DENNÍ PAMĚŤ HLÁŠENÝCH POPLACHŮ, VHODNÝ I PRO VLHKÉ PROSTŘEDÍ (KOUPELNY), AKUSTICKÁ SIGNALIZACE > 85dB VE VZDÁLENOSTI 1m, SIGNALIZACE I NÍZKÉ KONCENTRACE CO (25PPM)
MONTÁŽ VČETNĚ ZAŠKOLENÍ OBSLUHY

OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁME:

tel.: 566 662 285, 603 198 658

andrea.travnickova@mtech.cz